

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ноября 2012 г. № 31

Об утверждении Типовой инструкции по охране труда при техническом обслуживании и ремонте электронных весов и кассового оборудования

На основании абзаца третьего части первой [статьи 7](#) Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда», [подпункта 6.7](#) пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую [Типовую инструкцию](#) по охране труда при техническом обслуживании и ремонте электронных весов и кассового оборудования.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.С.Чеканов

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
06.11.2012

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
08.11.2012 № 31

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при техническом обслуживании и ремонте электронных весов и кассового оборудования

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда при техническом обслуживании и ремонте электронных весов и кассового оборудования в организациях торговли и общественного питания.

2. К работе по техническому обслуживанию и ремонту электронных весов и кассового оборудования допускается лицо, имеющее соответствующую профессиональную подготовку, с группой по электробезопасности не ниже III (далее – работник).

3. Работник обязан:

3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны;

3.3. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ);

3.4. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.5. выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.6. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия – другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, замеченных неисправностях приборов или оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков

острого заболевания;

3.7. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда;

3.8. проходить в порядке, предусмотренном законодательством, медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Работнику не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

5.3. недостаточная освещенность рабочей зоны;

5.4. повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

5.5. повышенная загазованность воздуха рабочей зоны.

6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнув ее на все пуговицы, и специальную обувь. Волосы убрать под головной убор;

8.2. получить задание на выполнение работы от непосредственного руководителя;

8.3. подготовить необходимые для работы материалы, приборы и инструмент;

8.4. проверить комплектность и исправность приборов и инструмента;

8.5. проверить наличие заземления измерительного оборудования;

8.6. проверить достаточность освещенности рабочего места.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

9. При выполнении работы работник обязан:

9.1. отключить от электрической сети электронные весы или кассовое оборудование;

9.2. проверить комплектность и целостность электронных весов или кассового оборудования;

9.3. проверить исправность шнура сетевого питания, вилки, розетки (при их наличии);

9.4. электромонтажные работы выполнять с заземленным антистатическим браслетом;

9.5. выполнять работы в соответствии с требованиями, указанными в технической документации на конкретный вид электронных весов или кассового оборудования.

10. При выполнении работы работнику запрещается:

10.1. пользоваться неисправными приборами и инструментом;

10.2. нарушать правила безопасности при использовании приборов и инструмента;

10.3. прикасаться к токоведущим элементам при включенных в сеть электронных весах или кассовом оборудовании.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

11. По окончании работы работник обязан:

11.1. отключить и убрать используемые приборы;

- 11.2. убрать инструмент;
- 11.3. привести в порядок рабочее место;
- 11.4. отключить рабочее освещение;
- 11.5. сообщить своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия – другому должностному лицу организации о выполненных работах, а также при необходимости обо всех трудностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;
- 11.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения;
- 11.7. вымыть руки водой с моющим средством.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 12. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:
 - 12.1. остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызвать аварийные службы;
 - 12.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю;
 - 12.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.
- 13. Возобновление работы допускается после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.
- 14. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:
 - 14.1. прекратить работу;
 - 14.2. обесточить электрические приборы;
 - 14.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;
 - 14.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.
- 15. При несчастном случае на производстве необходимо:
 - 15.1. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;
 - 15.2. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
 - 15.3. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих.
- 16. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить электрические приборы, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.